

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКОУ «СОШ № 8  
им. В.М. Кокова г. Баксана»  
\_\_\_\_\_ С.Х.Закураева

приказ от 12.04. 2023 г. №132

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг**  
**в сфере образования (далее - услуги)**  
**в МКОУ «СОШ №8 им. В.М. Кокова г. Баксана»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. В.М.Кокова г.Баксана»
- 1.2. Назначение: образовательное
- 1.3. Адрес объекта: 361501, Кабардино-Балкарская республика, г.о. Баксан, ул. Апанасова, д. 64.
- 1.4. Сведения о размещении объекта:  
- школьное (нежилое здание) общая площадь 4812,2 кв. м., здание- 3 этажа,  
- наличие земельного участка да; 12882 кв. м
- 1.5. Год постройки здания: 1989, последнего капитального ремонта: нет
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 им. В.М. Кокова г. Баксан»
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 361501, Кабардино-Балкарская республика, г.о. Баксан, ул. Апанасова, д. 64. Телефон: 8 (86634) 47 9 27 E- mail: soshbak8@mail.ru
- 1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.10. Форма собственности: государственная
- 1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.12. Вышестоящая организация: местная администрация г.о.Баксан.
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 361500, Кабардино-Балкарская республика, г.Баксан, ул.Ленина, 21

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
- 2.4. Виды услуг: образовательные
- 2.5. Форма оказания услуг: на объекте, на дому
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 650 человек, количество обслуживаемых-5
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка находится рядом со зданием

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 1-2 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта* (формы обслуживания)
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДЧ-В
6.	с нарушениями умственного развития	ДП-И (С,Г)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон \*\*

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К для передвига- ющихся на креслах колясках	О с другими наруше- ниями опорно- двигат аппарата	С с наруше- ниями зрения	Г с наруше- ниями слуха	У с умствен- ными наруше- ниями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДП	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ
5	Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ
8	<b>Все зоны и участки</b>	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности учреждения: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается, доступ обеспечен
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения индивидуальное решение с ТСР по отдельной программе.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и передвижения внутри здания

4.4. Для принятия решения требуется согласование с ТСР

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: 20.07.2023г.

Сайт МКОУ «СОШ № 8 им. В.М.Кокова г.Баксана»- <http://www.baksan8.3dn.ru>

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкета обследования объекта: акта от «16» июня 2023 г.

Акта обследования объекта: акта от «18» июля 2023 г.

**АНКЕТА**  
(информация об учреждении)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя»
- 1.2. Назначение: образовательное
- 1.3. Адрес объекта: 355012 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 16.
- 1.4. Сведения о размещении объекта:  
- школьное (нежилое здание) Литер А-А1-А2, общая площадь 3851,3 кв. м. Литер А- здание 2 этажа 1939г. А1- здание 3 этажа 1976г. А-2 здание 3 этажа 1980г.  
- наличие земельного участка да; 6400 кв. м
- 1.5. Год постройки здания: Литер А- здание 2 этажа 1939г., А1- здание 3 этажа 1976г., А-2 здание 3 этажа 1980г., последнего капитального ремонта: нет
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –2016г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 355012 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 16.
- 1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.10. Форма собственности: государственная
- 1.11. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.12. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3  
Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8(8652) 37-23-60, 37-23-94 (факс), E- mail: info@stavminobr.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образование
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды общего заболевания
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 240человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка находится рядом со зданием  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м  
 3.2.2. время движения (пешком): 1-2 мин  
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет  
 3.2.4. Перекрестки: регулируемые  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да

### 3.3. Вариант организации доступности (формы обслуживания) \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается, доступ обеспечен
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**учреждения**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1.** Наименование (вид) объекта: Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя»
- 1.2.** Назначение: образовательное
- 1.3.** Адрес объекта: 355012 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 16.
- 1.4.** Сведения о размещении объекта:  
- школьное (нежилое здание) Литер А-А1-А2, общая площадь 3851,3 кв. м. Литер А- здание 2 этажа 1939г., А1- здание 3 этажа 1976г., А-2 здание 3 этажа 1980г.  
- наличие земельного участка да; 6400 кв. м
- 1.5.** Год постройки здания: Литер А- здание 2 этажа 1939г., А1- здание 3 этажа 1976г., А-2 здание 3 этажа 1980г., последнего капитального ремонта: нет
- 1.6.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –2016г.
- 1.7.** Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя»
- 1.8.** Юридический адрес организации (учреждения): 355012 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 16. Телефон: 8 (8652) 26-06-41 E- mail: sch33@stavedu.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка находится рядом со зданием

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 1-2 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ВДН (К), ДП (О, С, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВДН (К), ДП (О, С, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ (К), ДЧ-И(О, С, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В (К, О, С, Г, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается, доступ обеспечен
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт

\*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ:

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **доступно в полном объеме**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.2. **согласование работ с надзорными органами**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **Да**

## 5. Особые отметки



## Заключение

*Учитывая вышеизложенное в анкете (информации об учреждении), акте обследования, рабочая группа пришла к следующему заключению, что необходимо:*

### **При входе на территорию:**

1. привести в соответствие нормам пандус;
2. расширить дверной проем (наружный);
3. установить перила;
4. расширить дверной проем тамбура;
5. оборудовать автостоянку и парковку (достаточное количество парковочных мест с учетом автотранспорта инвалидов на кресле-коляске).

### **Запасной вход справа:**

1. расширить дверной проем лестницы (наружной);
2. установить пандус (наружный) в соответствии с нормами;
3. привести в соответствие входную площадку (перед дверью), установить кнопку вызова сотрудника;
4. отрегулировать фиксаторы двери;
5. привести в соответствие нормам тамбур.

### **Запасной вход слева:**

1. установить пандус (наружный), перила ограждения;
2. входную площадку (перед дверью) привести в соответствие, установить кнопку вызова сотрудника;
3. установить фиксаторы входной двери;
4. привести в соответствие нормам тамбур.

### **Пути движения внутри здания:**

1. в коридоре (вестибюле, зоне ожидания) установить информационные таблички о возможных препятствиях;
2. на лестнице (внутри здания) установить непрерывный поручень перил с внутренней стороны лестницы в соответствии с требованиями;
3. установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил;
4. на ступенях марша нанести контрастные цветные полосы.

**Санитарно-гигиенические помещения:**

1. в туалетных комнатах расширить дверные проемы, установить поручни и опоры, устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель), установить краны рычажного и нажимного действия, крючки для костылей, оборудовать помещения кнопкой экстренного вызова;
2. установить информирующие таблички о назначении помещений с дублированием рельефными буквами, предупреждающие тактильные маячки.

**Системы информации на объекте:**

1. установить дублирующую световую сигнализацию;
2. приобрести электронное табло с бегущей строкой, с возможностью звукового оповещения;
3. обновить информационные таблички о назначении помещений согласно требованиям;
4. установить акустические средства оповещения;
5. установить тактильные средства предупреждения об опасностях.

Директор государственного казенного  
общеобразовательного учреждения  
«Специальная (коррекционная)  
общеобразовательная школа № 33  
города Ставрополя»



Егорова С.В.

Члены рабочей группы:

председатель СКБОИ СД

«Дельфин» Евсеенко М.Ф. 

заместитель по АХЧ Воробьева В.М. 

социальный педагог Ульянич Т.А. 

социальный педагог Тушаева Г.В. 

учитель трудового обучения Мурчич Ю.Д. 